



மாண்புமிகு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சி துறை
அமைச்சர் அவர்கள் சென்னை மாநகராட்சி வட்டார
அலுவலகம் தெற்குக்கு உட்பட்ட மழைநீர் தேங்கியுள்ள
பகுதிகளை பார்வையிடுதல்.

தயாரித்தவர் - வட்டார இணை ஆணையர் தெற்கு அலுவலகம்

ஆய்வு நாள் :
19.10.2014



மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளை பார்வையிடுதல்



மழைநீர் தேங்கியுள்ள தாழ்வான பகுதிகளில் லாரி மூலம்
கற்கூளங்கள் கொட்டப்படுகிறது.



சாலையை சமன் செய்வதற்காக கற்குவியல்கள்
கொட்டப்பட்டுள்ளன.



ஜே.சி.பி. இயந்திரம் மூலம் சாலையை சமன்
படுத்தப்பட்டது.



மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளில் கற்கூளங்கள் மூலம்
சாலையை சமன் படுத்தப்பட்டது.



சீனிவாச பிரதான சாலையில் மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளை பார்வையிடுதல்



மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளை பார்வையிடுதல்



சீனிவாச பிரதான சாலையில் மழைநீர் தேங்கியுள்ள
பகுதிகளை பார்வையிடுதல்



மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளை பார்வையிடுதல்



சீனிவாச பிரதான சாலையில் மழைநீர் தேங்கியுள்ள
பகுதிகளை பார்வையிடுதல்



கற்கூளங்கள் கொட்டி ஜே.சி.பி இயந்திரம் மூலம்
சாலையை சமன் படுத்தப்படுகின்றன



மழைநீர் தேங்கியுள்ள தாழ்வான பகுதிகளில் சாலைகளை
சமன்படுத்த ஜே.சி.பி இயந்திரம் மூலம் கற்கூளங்கள்
கொட்டப்பட்டு சீரமைக்கப்படுகிறது.



சாலைகளை சீரமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.



மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளை பார்வையிடுதல்



காலையின் குறுக்கே சிமென்டால் 2 அடி விட்டமுள்ள சிமென்ட் பைப்புகள் பதிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.



சாலையின் குறுக்கே சிமென்டால் ஆன பைப்புகள்
பதிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.



சாலையின் குறுக்கே சிமென்டால் ஆன பைப்புகள்
பதிக்கப்பட்டது.



ஜே.சி. பி இயந்திரம் மூலம் சாலை சீரமைக்கப்படுகிறது.



மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளில் கற்கூளங்கள்
மூலம் சாலையை சமன் படுத்தப்பட்டது.



சிறு பாலம் பகுதியில் மழைநீர் தங்கு தடையின்றி
செல்கிறதா என பார்வையிடப்படுகிறது



மழைநீர் சூழ்ந்துள்ள பகுதிகளை பார்வையிடுதல்



மழைநீர் சூழ்ந்துள்ள பகுதிகளை பார்வையிடுதல்



தாழ்வான பகுதிகளில் சூழ்ந்துள்ள மழைநீரை
மின்மோட்டார் பம்புகள் மூலம் அகற்றுதல்



டான்சி நகர் 3வது தெருவில் மழைநீர் தேங்கியுள்ள
பகுதிகள் சீரமைக்கப்பட்ட து .



சீதாராம் நகர் பிரதான சாலையில் மழை நீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளில் 10 குதிரை திறன் உள்ள மின் மோட்டார் மூலம் மழைநீரை வெளியேற்றுதல்



மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகள் சீரமைக்கப்பட்ட து



பரணி தெருவில் மழைநீர் அடைப்பை அகற்றும் பணி
நடைபெறுவதை பார்வையிடுதல்



பரணிதெருவில் மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளில் மழை
நீர் அகற்றப்பட்டது



பரணி தெருவில் மழைநீர் சூழ்ந்துள்ள பகுதிகளை
பார்வையிடுதல்



பரணி தெருவில் மழைநீர் சூழ்ந்துள்ள பகுதிகளை
பார்வையிடுதல்




மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளை பார்வையிடுதல்



மழைநீர் வடிகால் கால்வாய் திறக்கப்பட்டு நீர் வேகமாக
வடிக்கப்படுகின்றது



கள்ளக்குட்டை(ஐ.ஐ.டி டேங்க்) ஏரியை பார்வையிடுதல்



வேளச்சேரி உதயம் நகர் மழை நீர் வடிகால் வாய் அமைப்பு

ஆய்வு நாள் : 19.10.2014



பிரதான சாலையில் ஈர்க்கலவை (wet mix)
கொண்டு சாலை வெட்டு சரிசெய்யப்பட்டு வருகிறது.



மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதியை பார்வையிடுதல்



மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளில்
முழுமையாக அகற்றப்பட்டது